

26904-26/1/11  
Sr. Antoni Alcalde i Gavilà ✓  
Generalitat de Catalunya  
Servei de Automòviles y Metrologia

Avenida Diagonal, 405 bis  
08008 Barcelona



Martorell, 24 de Enero de 2011

Asunto: VEHÍCULO VOLKSWAGEN CADDY (2K) PARA EL SERVICIO DE TAXI.  
REUBICACIÓN DEL PUNTO DE TOMA DE SEÑAL DE VELOCIDAD

Muy señor nuestro:

En relación con el vehículo para el servicio de auto-taxi en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona, marca VOLKSWAGEN modelo CADDY (2K), le informamos que a partir del número de chasis 2K-B-201000 el punto de conexión a la señal de velocidad pasará del pin nº 28 del cuadro de instrumentos al pin nº 9.

A los efectos de la toma de señal y ubicación de taxímetro, es equivalente a la autorización base del vehículo, siendo la aplicación las mismas descripciones técnicas del montaje del taxímetro, preinstalación para el montaje del taxímetro, ubicación de los precintos e instalación del taxímetro en su día aprobada para estos modelos y permaneciendo todas las características de los modelos invariables.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Olivier Cabon  
HOMOLOGACIONES